



BRANDWEER

Amsterdam-Amstelland

Postbus 92171
1090 AD Amsterdam
Telefoon (020) 555 66 66

Stadsdeel Zuid
T.a.v. mevrouw [REDACTED]
Postbus 74019
1070 BA Amsterdam

Bezoekadres:
Karspeldreef 16
1101 CK Amsterdam

www.brandweer.nl/amsterdam-amstelland
[REDACTED]@brandweeraa.nl

Datum 16 juli 2013
Onze referentie [REDACTED]
Uw referentie Project illegale hotels
P-nummer [REDACTED]
Adres [REDACTED]
Onderwerp Beoordelen brandveiligheid logiesgebouw

Telefoon [REDACTED]
Fax [REDACTED]
E-mail [REDACTED]@brandweeraa.nl
Contactpersoon [REDACTED]
Behandelend adviseur [REDACTED]
Verzenddatum 19 JUL 2013

Geachte mevrouw [REDACTED],

Naar aanleiding van een inspectie op 15 juli 2013 op het adres [REDACTED] berichten wij u als volgt.

Op 15 juli 2013 hebben wij een verzoek van u ontvangen tot het uitvoeren van een inspectie in een mogelijk logiesgebouw op bovengenoemd adres. Bij de inspectie waren de volgende personen aanwezig:

Mevrouw [REDACTED]	Gemeente Amsterdam, dienst Wonen Zorg en Samenleving;
De heer [REDACTED]	Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuid;
De heer [REDACTED]	Brandweer Amsterdam-Amstelland.

Geconstateerd is dat in het gebouw ten minste 4 woningen aanwezig zijn. Tijdens de inspectie hebben wij alleen de woning op de 3^e verdieping kunnen betreden. Hierin hebben wij drie personen aangetroffen. De overige woningen in het gebouw hebben wij niet geïnspecteerd, omdat daar op het moment van de inspectie niemand aanwezig was. Op basis van de constatering hebben wij de geïnspecteerde woning beoordeeld als een woonfunctie in een woongebouw.

Omschrijving object

Het gebouw heeft 5 bouwlagen, t.w. souterrain, begane grond, 1^e t/m 3^e verdieping.

3^e Verdieping

Dit betreft een driekamerwoning met een woonkamer/keuken, een apart toilet en een aparte doucheruimte en twee slaapkamers met respectievelijk 2 eenpersoons en 3 eenpersoons bedden. In de woonkamer staat een tweepersoons bed recht tegen de muur. Tijdens de inspectie hebben wij een persoon slapend op de bank in de woonkamer aangetroffen. Aantal slaapplekken: 8

De woning heeft 3 rookmelders die onderling niet zijn gekoppeld. 1 rookmelder in de verkeersruimte naar de toegang (aangesloten op het lichtnet) en per slaapkamer 1 "stand alone" rookmelder op een batterij. Deze rookmelders zijn allen tijdens de inspectie functioneel getest en werken naar behoren.



Onze conclusie is dat ten aanzien van de brandveiligheid de geïnspecteerde woning voldoet aan een woonfunctie in een woongebouw.

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen onder bovengenoemd telefoonnummer.



Brandweer Amsterdam-Amstelland

C.c.:
Stadsdeel Centrum
T.a.v. de heer [redacted]
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

